

IR-CdS



■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ



Литиевая батарея CR2032 – 3 В (входит в комплект поставки)

В зависимости от условий освещения



облачно или темно:

5 – 6 м;

прямой солнечный свет:


2 – 3 м



Д 80 x Ш 60 x В 8 мм

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Пульт дистанционного управления LUXOMAT® IR-CdS: все настройки можно удобно выполнять, стоя на полу, без необходимости использовать стремянку. Предназначен для сумеречных выключателей: CdS-DALI и CdS-DIM
- Дополнительные функции, такие как автоматическое считывание текущего значения порога освещенности, установка определенного значения яркости и времени задержки
- Включить и выключить освещение в любой момент можно одним простым нажатием кнопки. Таким образом, отпадает необходимость в монтаже дополнительного выключателя освещения.



■ ПРОГРАММЫ И ФУНКЦИИ

		<p>Программируемый режим открытия и закрытия – включая защиту от детей и саботажа после выполнения настроек</p>		<p>Регулировка - Для настройки заданного значения необходимо выполнить следующие действия (пример рабочего места). Положите люксметр плашмя на письменном столе. Теперь при необходимости освещение можно регулировать с помощью пульта дистанционного управления IR-PD-DALI путем короткого нажатия кнопок max («макс») или min («мин»). Дождитесь, пока будет достигнуто желаемое значение освещения.</p>
		<p>100 часовая функция</p>		
		<p>Светодиодная кнопка - включение и выключение функционального индикатора</p>		<p>Время задержки (реле и канал 1) 1 до 30 мин.</p>
		<p>Переключение между программами DSI и DALI - Заводская настройка DALI, зеленый СД, 1 x нажатие DSI, красный СД, 3 сек 2 x нажатие назад к DALI</p>		<p>Время задержки освещения для ориентации Серые кнопки: программирование времени задержки Кнопка ON («ВКЛ»): освещение для ориентации постоянно активировано.</p>
		<p>Заданное значение освещенности для регулировки постоянного освещения + / – небольшие шаги + / – большие шаги</p>		<p>Сброс - Сброс всех функций</p>
	<p>Автоматическая функция считывания - Кнопка для сохранения текущего уровня освещенности в качестве значения для включения и выключения</p>		<p>Полностью автоматический/полуавтоматический режим работы - Полуавтоматический режим работы: зеленый СД, Полностью автоматический режим работы: красный СД горит около 3 сек..</p>	

Наименование

LUXOMAT® IR-CdS

Цвет

Серый

Код товара

92577